Grunty wsi Dzierżenin gram. Dzierżenin pow Pułtusk

gruntywsi Gąsiorowo Małe gromada Łacha powiat Nowy Dwór Maz.

140/3/2/61

Grunty wsi Klusek gram. Dzierżenin pow. Pułtusk

Grunty wsi Wierzbica

gram. Serock

pow. Nowy Dwór Mazowiecki

pow. Pułtusk

pow. Nowy Dwór

606/60

Pułtusk dn. 7/6 1961 r.

Pułtusk dn. 7.II.1961 r.

grunty wsi Gąsiorowo Małe gromada Łacha powiat Nowy Dwór

Jarem

ul. wsi Gąsiorowo Małe

do wsi Gąsiorowo Małe

ul. wsi Łacha

grunty wsi Łacha gromada Łacha powiat Nowy Dwór

Pomiar i sporządzenie planu sytuacyjnego nową linią granicy wywłaszczenia na obszarze wsi Gąsiorowo Małe wykonało W.O.P.M w m-c XI. 1960r. w ramach roboty 2726 jako uzupełnienie roboty 1381.
Kontrolę techniczną przeprowadzono

Kierownik Pracowni
inż. Janusz Sikorski

Kierownik Roboty
Jan Baranowski

Naczelny Inżynier
mgr. inż. Marian Grodzicki

W-wa dn. 31. I. 1961 r.

Pas 58[20] Słup 75[00] - IX

WOJ. WARSZAWSKIE
POW. NOWY DWÓR MAZ., PUŁTUSK
GROM. ŁACHA

NOWY POMIAR

SKALA 1:2000

ŁACHA - PRUT - wywłaszczenie

Pomiar i sporządzenie (uzupełnienie) planu sytuacyjnego prawego brzegu rz. Bugu na odcinku „Serock - Zegrze" wykonało W.O.P.M. w ramach roboty 2589 w roku 1960
Kontrolę techniczną przeprowadzono

Kierownik Pracowni
inż. Janusz Sikorski

Kierownik Roboty
Jan Baranowski

Naczelny Inżynier
mgr. inż. Marian Grodzicki

W-wa dn.

Pomiar i sporządzenie (uzupełnienie) planu sytuacyjnego prawego brzegu rz. Narwi na odcinku „Pułtusk - Serock" wykonało W.O.P.M. w ramach roboty 2471 w r. 1960
Kontrolę Techniczną przeprowadzono

Kierownik Pracowni
inż. Janusz Sikorski

Kierownik Roboty
inż. Jerzy Doradziński

Naczelny Inżynier
mgr. inż. Marian Grodzicki

W-wa dn.

Szkic arkuszy sąsiednich

rob. 2471
rob. 2589
rob. 2726

Kierownik Roboty
inż. Jan Baranowski

Kontrolę techniczną przeprowadzono

Warszawskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze
Warszawa ul. Widok 12

Naczelny Inżynier
mgr. inż. Marian Grodzicki
L. ks. rob. 1381

rob. 2471 i 2589 kreśl. H. Pawlak