

**RZECZOZNAWSTWO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
RUCHU DROGOWEGO MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH**

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Motoryzacyjnych
Ruchu Drogowego Maszyn i Urządzeń AUTOCONSULTING

Rzeczoznawstwo z zakresu techniki motoryzacyjnej, wyceny wartości pojazdów, kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych oraz wycena wartości maszyn, urządzeń i pozostałych środków technicznych.

Określenie stanu i wycena wartości jachtów oraz taboru pływającego.



Certyfikowany Rzeczoznawca Arkadiusz Rużański

Nr uprawnień 841

Tel. 501-689-713 e-mail: sparx22@o2.pl

**ZAKRES
ŚWIADCZONYCH
USŁUG**

▼
Badania pojazdów mechanicznych, maszyn roboczych i urządzeń przemysłowych;

▼
Oceny techniczne pojazdów mechanicznych:

- stanu pojazdów;
- stanu podzespołów i elementów;
- zakresu napraw;
- jakości wykonanych napraw;
- przyczyn awarii i powstałych uszkodzeń;
- identyfikacji pojazdów;

▼
Oceny techniczne pojazdów zabytkowych;

▼
Analizy i rekonstrukcje zdarzeń drogowych;

▼
Wyceny wartości rynkowej i celnej pojazdów, maszyn i urządzeń;

▼
Kalkulacje napraw pojazdów mechanicznych;

▼
Szacowanie szkód ubezpieczeniowych;

▼
Szkolenie rzeczoznawców;

Rodzaj opracowania :

OPINIA Nr GE/A/001/09/2026

Data wykonania:

11.09.2026

Autor opinii:

Arkadiusz Rużański

Przedmiot badań

VOLKSWAGEN GOLF WPU48164

Cel:

Ustalenie wartości

Zlecniodawca:

STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie
06-100 Pułtusk

Zlecenie z dnia:

Umowa Nr 52/2026
Z dnia 23.03.2026

Wyłączne przeznaczenie opinii:

Dla zlecniodawcy



Podpis i pieczęć rzeczoznawcy

Rzeczoznawca : Arkadiusz Rużański

Zlecniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa nr 52/2026

z dnia: 2026/03/26

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

PODSTAWA OPINII

- Opinia dokonana w oparciu o instrukcję nr 1/2016 SRTSiRD
- Opinia uwzględnia: przebieg wg wskazań drogomierza, wyposażenie standardowe i dodatkowe, stan podzespołów i elementów, stan ogólny pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2026

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 1999

Model: Golf IV 1.4 MR'97

Wersja: Basis

Nr rejestracyjny: WPU48164

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WVGZZZ1JZYW328991

Nr IE / ID: 040-01015 / 28280

Data pierwszej rejestracji	1999/10/06
Okres eksploatacji pojazdu (99/10/06-26/09/11)	323 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	NIEBIESKI 2-warstwowy typu uni
Oznaczenie typu	1J1
Dop. masa całkowita	1640 kg
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Oznaczenie silnika	AKQ AHW
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1390 ccm / 55kW (75KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

2300 PLN w tym VAT (23,0%) **430,08 PLN**

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

750 PLN w tym VAT (23,0%) **140,24 PLN**

ZAŁĄCZNIKI

- Wycena wartości - druk podstawowy
- Dokumentacja fotograficzna
- Wycena wartości - arkusz kontrolny
- Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego

Rzeczoznawca : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa nr 52/2026

z dnia: 2026/03/26

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

PODSTAWA OPINII

- Opinia dokonana w oparciu o instrukcję nr 1/2016 SRTSiRD
- Opinia uwzględnia: przebieg wg wskazań drogomierza, wyposażenie standardowe i dodatkowe, stan podzespołów i elementów, stan ogólny pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy
Marka: VOLKSWAGEN
Model pojazdu: Golf IV 1.4 MR'97
Wersja: Basis
VIN: W V W Z Z Z 1 J Z Y W 3 2 8 9 9 1
Nr rejestracyjny: WPU48164
Nr IE / ID: 040-01015 / 28280
Rok produkcji: 1999



Data pierwszej rejestracji	1999/10/06
Okres eksploatacji pojazdu (99/10/06-26/09/11)	323 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	NIEBIESKI 2-warstwowy typu uni
Oznaczenie typu	IJ1
Dop. masa całkow.	1640 kg
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Oznaczenie silnika	AKQ AHW
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1390 ccm / 55kW (75KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (1998.11-1999.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	13	Pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe tylne
2	Antena radiowa automatyczna	14	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	15	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
4	Immobilizer	16	Szyby przyciemniane
5	Kolumna kierownicy regulowana	17	Światła z regulacją kąta pochylenia
6	Koło zapasowe pełnowymiarowe	18	Światło dodatkowe STOP
7	Listwy boczne dolne ochronne w kolorze czarnym	19	Tablica rozdzielcza z regulacją oświetlenia
8	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	20	Tapicerka "Impulse"
9	Obrotomierz	21	Tarcze kół stalowe 6Jx14
10	Oparcie siedzeń tylnych składane	22	Wspomaganie układu kierowniczego
11	Opony 175/80 R14	23	Wycieraczka szyby tylnej
12	Pas bezpieczeństwa tylny środkowy statyczny	24	Zderzaki w kolorze nadwozia
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Lusterka zewnętrzne regulowane z wnętrza pojazdu		
	Lusterko zewnętrzne lewe regulowane z wnętrza pojazdu		
	Lusterko zewnętrzne prawe z regulacją z wnętrza pojazdu		
2	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera		
	Poduszka powietrzna kierowcy		

Poduszka powietrzna pasażera

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (328 mies.) *	3 800 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 1 520 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 190

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-5,0	- 190
--	------	-------

Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkowania samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w książce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej.

Brak dokumentów pojazdu	-5,0	- 190
Brak dopuszczenia do ruchu	-5,0	- 190
Korekta z tytułu sprzedaży wymuszonej	-20,0	- 760

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

2300 PLN

(słownie: dwa tysiące trzysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 430,08 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

750 PLN

(słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych)

w tym VAT (23,0%) 140,24 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Wycenę sporządził:

Rzecznawca Arkadiusz Rużański.

pieczęć



Dnia 2026/09/11r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: GE/A/001/09/2026

z dnia: 2026/09/11

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2026

Marka: VOLKSWAGEN


Rok produkcji: 1999

Model: Golf IV 1.4 MR'97

Wersja: Basis

Nr rejestracyjny: WPU48164

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy





Rzeczoznawca : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa nr 52/2026

z dnia: 2026/03/26

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2026

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 1999


Model: Golf IV 1.4 MR`97

Wersja: Basis

Nr rejestracyjny: WPU48164

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do opinii nr: GE/A/001/09/2026

z dnia: 2026/09/11

Rzecznik : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa nr 52/2026

z dnia: 2026/03/26

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Marka: VOLKSWAGEN

Model pojazdu: Golf IV 1.4 MR'97

Wersja: Basis

VIN: W V W Z Z Z 1 J Z Y W 3 2 8 9 9 1

Nr rejestracyjny: WPU48164

Nr IE / ID: 040-01015 / 28280

Rok produkcji: 1999

**USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU****KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]
2000	05		4180
1999	05		3800
1998	05		3300

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (328 mies.) * 3 800 PLN

Normatywny okres eksploatacji 328 mies.

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) 1999/10/06

Rzeczywisty okres eksploatacji 323 mies.

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 1998.11-1999.12

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 190
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-5,0	- 190
Brak dokumentów pojazdu	-5,0	- 190
Brak dopuszczenia do ruchu	-5,0	- 190
Korekta z tytułu sprzedaży wymuszonej	-20,0	- 760
KOREKTY RÓŻNE	- 1 520 PLN	po korekcie: 2 280 PLN

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU 2 300 PLN

Wycenę sporządził:

Rzecznik Arkadiusz Rużański.

pieczęć



Dnia 2026/09/11r.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do opinii nr: GE/A/001/09/2026

z dnia: 2026/09/11

Rzeczoznawca : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa nr 52/2026

z dnia: 2026/03/26

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IX-2026

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Marka: VOLKSWAGEN

Model pojazdu: Golf IV 1.4 MR'97

Wersja: Basis

VIN: W V W Z Z Z 1 J Z Y W 3 2 8 9 9 1

Nr rejestracyjny: WPU48164

Nr IE / ID: 040-01015 / 28280

Rok produkcji: 1999



Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 323 mies.)

.....

2 300 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu

.....

0,14

CZĘŚCI DO NAPRAWY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie lakierowane		
1	Pokrywa przednia	
2	Drzwi boczne przednie	LiP
3	Drzwi tyłu nadwozia	
4	Błotnik tylny	LiP
2 Wyposażenie nadwozia		
5	Zderzak przedni kpl.	
6	Krata wlotu powietrza kpl.	
7	Zderzak tylny kpl.	

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie lakierowane		
1	Błotnik przedni	LiP
2	Drzwi boczne tylne	LiP
3	Próg kpl.	LiP
2 Wyposażenie nadwozia		
4	Reflektor kpl.	LiP
5	Wykładzina dachu (podsufitka)	
6	Wykładziny podłogi	
3 Silnik z osprzętem		
7	Napęd rozrządu z obudową	
8	Pompa wodna z termostatem	
5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym		
9	Piasta koła z łożyskami	LiP
10	Układ drążków kierowniczych	
11	Tarcza hamulcowa (bęben hamulcowy)	LiP
12	Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciernymi (	LiP
6 Zawieszenie tylne		
13	Tarcza hamulcowa / bęben	LiP
14	Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciernymi (	LiP
7 Reszta		
15	Opona koła przedniego	LiP
16	Akumulator	

17 Opona koła tylnego

LiP

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	23	32	360
2	Wyposażenie nadwozia	35	7	749
3	Silnik z osprzętem	16	6	346
4	Układ napędowy	8	0	184
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	9	20	166
6	Zawieszenie tylne	5	18	94
7	Reszta	4	13	80
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				1 979 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**Metoda stopnia uszkodzenia**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku		2 300 PLN
Stopień uszkodzenia	0,1396	1 979 PLN
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,64	1 266 PLN
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,94	1 190 PLN
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,20	238 PLN

Metoda odzysku części

Szacunkowa wartość złomu	750 PLN
--------------------------------	----------------

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą odzysku części.	750 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	2 300 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	750 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	1 550 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	15,70

Wycenę sporządził:

Rzecznawca Arkadiusz Rużański.

pieczęć



Dnia 2026/09/11r.