

**RZECZOZNAWSTWO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
RUCHU DROGOWEGO MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH**

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzecznawców Motoryzacyjnych
Ruchu Drogowego Maszyn i Urządzeń AUTOCONSULTING

Rzecznawstwo z zakresu techniki motoryzacyjnej, wyceny wartości pojazdów, kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych oraz wycena wartości maszyn, urządzeń i pozostałych środków technicznych.
Określenie stanu i wycena wartości jachtów oraz taboru pływającego.



Certyfikowany Rzecznawca Arkadiusz Rużański
Nr uprawnień 841
Tel. 501-689-713 e-mail: sparx22@o2.pl

**ZAKRES
ŚWIADCZONYCH
USŁUG**

▼
Badania pojazdów mechanicznych, maszyn roboczych i urządzeń przemysłowych;

▼
Oceny techniczne pojazdów mechanicznych:

- stanu pojazdów;
- stanu podzespołów i elementów;
- zakresu napraw;
- jakości wykonanych napraw;
- przyczyn awarii i powstałych uszkodzeń;
- identyfikacji pojazdów;

▼
Oceny techniczne pojazdów zabytkowych;

▼
Analizy i rekonstrukcje zdarzeń drogowych;

▼
Wyceny wartości rynkowej i celnej pojazdów, maszyn i urządzeń;

▼
Kalkulacje napraw pojazdów mechanicznych;

▼
Szacowanie szkód ubezpieczeniowych;

▼
Szkolenie rzeczoznawców;

Rodzaj opracowania : OPINIA Nr GE/A/008/04/2026

Data wykonania: 21.04.2026

Autor opinii: Arkadiusz Rużański

Przedmiot badań MAZDA 626 WCI96VH

Cel: Ustalenie wartości

Zleceniodawca: STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie
06-100 Pułtusk

Zlecenie z dnia: Umowa Nr 52/2026
Z dnia 23.03.2026

Wyłączne przeznaczenie opinii: Dla zleceniodawcy



Podpis i pieczęć rzeczoznawcy

Rzeczoznawca : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pultusku

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pultusk

Zlec. pismo, znak: Umowa Nr 52/2026

z dnia: 2026/03/23

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

PODSTAWA OPINII

- Opinia dokonana w oparciu o instrukcję nr 1/2016 SRTSiRD
- Opinia uwzględnia: przebieg wg wskazań drogomierza, wyposażenie standardowe i dodatkowe, stan podzespołów i elementów, stan ogólny pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2026

Marka: MAZDA

Rok produkcji: 1997

Model: 626 1.8i Kat. MR`92

Wersja: LX

Nr rejestracyjny: WCI96VH

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: JMZGE14A201501226

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu	021-00185 / 19934
Data pierwszej rejestracji	1997/08/01, (w Polsce: 2009/01/06)
Okres eksploatacji pojazdu (97/08/01-26/04/21)	345 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	NIEBIESKI 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	GE
Dop. masa całkow.	1645 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1840 ccm / 66kW (90KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

2500 PLN w tym VAT (23,0%) **467,48 PLN**

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

750 PLN w tym VAT (23,0%) **140,24 PLN**

ZAŁĄCZNIKI

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej
- 4 Wycena wartości - arkusz kontrolny
- 5 Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego

Rzeczoznawca : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa Nr 52/2026

z dnia: 2026/03/23

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

PODSTAWA OPINII

- Opinia dokonana w oparciu o instrukcję nr 1/2016 SRTSiRD
- Opinia uwzględnia: przebieg wg wskazań drogomierza, wyposażenie standardowe i dodatkowe, stan podzespołów i elementów, stan ogólny pojazdu.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2026

Marka: MAZDA

Rok produkcji: 1997

Model: 626 1.8i Kat. MR`92

Wersja: LX

Nr rejestracyjny: WCI96VH

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: JMZGE14A201501226

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu	021-00185 / 19934
Data pierwszej rejestracji	1997/08/01, (w Polsce: 2009/01/06)
Okres eksploatacji pojazdu (97/08/01-26/04/21)	345 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	NIEBIESKI 2-warstwowy z efektem metalicznym
Oznaczenie typu	GE
Dop. masa całkow.	1645 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1840 ccm / 66kW (90KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (1995.09-1997.05)

Lp.	Nazwa elementu wyposażenia	Lp.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Immobilizer	6	Szyba tylna ogrzewana
2	Obrotomierz	7	Szyby przyciemniane
3	Poduszka powietrzna kierowcy	8	Wspomaganie układu kierowniczego
4	Poduszka powietrzna pasażera	9	Zaglówki na wszystkich miejscach
5	Siedzenia tylne dzielone	10	Zamek centralny
Lp.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie		
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie		
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie		

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (347 mies.) * 4 500 PLN
 KOREKTY RÓŻNE - 1 980 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 225
<i>Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan nycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.</i>		
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-5,0	- 225

Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkowania samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w książce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej.

Indywidualny zakup za granicą (z UE)	-4,0	- 180
<i>Fakt indywidualnego sprowadzenia do Polski pojazdu może wiązać się z utrudnieniami dotyczącymi możliwości zweryfikowania jego historii i charakteru wcześniejszej eksploatacji, w tym ewentualnych napraw kolizyjnych, stanu serwisowania, przebiegu, a także w niektórych przypadkach można liczyć się z obniżoną wiarygodnością dokumentów, jak również z ryzykiem nielegalnego pochodzenia. Czynniki te sprawiają, że wartość rynkowa pojazdu sprowadzonego indywidualnie może być niższa od wartości takiego samego pojazdu zakupionego po raz pierwszy w Polsce i tu eksploatowanego. Wysokość korekty może wynosić do -4% i maleje wraz z upływem czasu od pierwszej rejestracji pojazdu w Polsce.</i>		
Brak dokumentów pojazdu	-5,0	- 225
Brak dopuszczenia do ruchu	-5,0	- 225
Korekta z tytułu sprzedaży wymuszonej	-20,0	- 900

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

2500 PLN

(słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 467,48 PLN

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

750 PLN

(słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych)

w tym VAT (23,0%) 140,24 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Wycenę sporządził:

Rzecznawca Arkadiusz Rużański.



pieczęć



Dnia 2026/04/21r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: GE/A/008/04/2026

z dnia: 2026/04/21

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2026

Marka: MAZDA

Rok produkcji: 1997

Model: 626 1.8i Kat. MR`92

Wersja: LX

Nr rejestracyjny: WCI96VH

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy





Rzeczoznawca : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pultusku

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pultusk

Zlec. pismo, znak: Umowa Nr 52/2026

z dnia: 2026/03/23

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2026

Marka: MAZDA

Rok produkcji: 1997


Model: 626 1.8i Kat. MR'92

Wersja: LX

Nr rejestracyjny: WCI96VH

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ



ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDUdo opinii nr: **GE/A/008/04/2026**

z dnia: 2026/04/21

Rzecznawca : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pultusku

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pultusk

Zlec. pismo, znak: Umowa Nr 52/2026

z dnia: 2026/03/23

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2026

Marka: MAZDA

Rok produkcji: 1997

Model: 626 1.8i Kat. MR'92

Wersja: LX

Nr rejestracyjny: WCI96VH

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE / ID: 021-00185 / 19934

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU**KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]	
1998	05		4950	
1997	05		4500	
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (347 mies.) *				4 500 PLN
Normatywny okres eksploatacji				347 mies.
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)				1997/08/01
Rzeczywisty okres eksploatacji				345 mies.

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 1995.09-1997.05

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 225
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-5,0	- 225
Indywidualny zakup za granicą (z UE)	-4,0	- 180
Brak dokumentów pojazdu	-5,0	- 225
Brak dopuszczenia do ruchu	-5,0	- 225
Korekta z tytułu sprzedaży wymuszonej	-20,0	- 900
KOREKTY RÓŻNE		- 1 980 PLN po korekcie: 2 520 PLN

UWAGI

1. Niniejsza opinia służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.
3. W ocenie uwzględniono m. in. przebieg, stan zespołów, okres eksploatacji, stan ogólny pojazdu wyposażenie, standardowe i dodatkowe - wcześniejsze naprawy, zakres uszkodzeń.
4. Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, oraz ewentualne skutki powstałe z przedstawionych przez użytkownika dokumentów.
5. Rzecznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.
6. Istotą opracowania jest określenie wartości rynkowej pojazdu, a nie jego ceny. Cena powstaje w akcie kupna-

sprzedaży.

7. W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji o wycenianym pojeździe niedostępnych rzeczoznawcy w czasie wykonywania niniejszej wyceny, stanowisko rzeczoznawcy przyjęte i zaprezentowane w opinii może ulec zweryfikowaniu.

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU

2 500 PLN

Wycenę sporządził:

Rzeczoznawca Arkadiusz Rużański.

pieczęć



Dnia 2026/04/21r.

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYMdo opinii nr: **GE/A/008/04/2026**

z dnia: 2026/04/21

Rzeczoznawca : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa Nr 52/2026

z dnia: 2026/03/23

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] IV-2026

Marka: MAZDA

Rok produkcji: 1997

Model: 626 1.8i Kat. MR'92

Wersja: LX

Nr rejestracyjny: WCI96VH

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE / ID: 021-00185 / 19934

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 345 mies.) **2 500 PLN**

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,14

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
1 Nadwozie lakierowane		
1	Pokrywa przednia	
2	Błotnik przedni	LiP
3	Drzwi boczne przednie	LiP
4	Drzwi boczne tylne	LiP
5	Pokrywa tylna	
6	Błotnik tylny	LiP
7	Pas tylny kpl.	
8	Wzmocnienie czołowe kpl.	
9	Dach kpl.	
2 Wyposażenie nadwozia		
10	Zderzak przedni kpl.	
11	Reflektor kpl.	LiP
12	Lampa kierunkowskazu przedniego	LiP
13	Krata wlotu powietrza kpl.	
14	Zderzak tylny kpl.	
15	Lampa zespolona tylna kpl.	LiP
16	Lusterko boczne zewnętrzne	LiP
17	Fotel przedni kpl.	LiP
18	Fotele (kanapa) tylne kpl.	
19	Wykładzina dachu (podsufitka)	
20	Wykładziny podłogi	
21	Pas bezpieczeństwa przedni z napinaczem	LiP
22	Pasy bezpieczeństwa tylne kpl.	
23	Szyba przednia	
24	Szyba drzwi bocznych przednich	L
25	Szyba drzwi bocznych (dodatkowych) tylnych	L
26	Szyba tylna	
27	Zespół wycieraczek szyby przedniej	
28	Układ spryskiwacza szyby (zbiornik z pompką i przewodami)	
29	Tablica rozdzielcza kpl.	
30	Nagrzewnica wnętrza ze sterowaniem	
31	Osprzęt drzwi bocznych przednich	LiP
32	Osprzęt drzwi bocznych tylnych	LiP
33	Poduszka powietrzna kierowcy z układem sterowania	
34	Poduszka powietrzna pasażera	
35	Pompa hamulcowa ze zbiornikiem i wspomaganie	
36	Koło kierownicy	
3 Silnik z osprzętem		
37	Blok silnika z tłokami, wałem korbowym i kołem zamachowym	

- 38 Rozdzielacz zapłonu z przewodami wysokiego napięcia
 39 Wentylator chłodnicy kpl.
 40 Chłodnica wody
 41 Alternator
 42 Rozrusznik

4 Układ napędowy

- 43 Półoś z przegubami przednia LiP
 44 Obudowa zespołu napędowego i sprzęgła
 45 Elementy wewnętrzne zespołu napędowego
 46 Mechanizm zewnętrzny zmiany biegów

5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym

- 47 Belka zawieszenia przedniego
 48 Sprężyna lub resor LiP
 49 Drążek stabilizatora
 50 Amortyzator LiP
 51 Wahacze i drążki reakcyjne zawieszenia LiP
 52 Zwrotnica LiP
 53 Piasta koła z łożyskami LiP
 54 Układ drążków kierowniczych
 55 Przekładnia kierownicza
 56 Pompa wspomagania ze zbiornikiem / silnik wspomagania
 57 Tarcza hamulcowa (bęben hamulcowy) LiP
 58 Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciernymi (LiP

6 Zawieszenie tylne

- 59 Belka zawieszenia tylnego
 60 Sprężyna lub resor LiP
 61 Drążek stabilizatora/skrętny
 62 Amortyzator LiP
 63 Zespół wahaczy i drążków zawieszenia LiP
 64 Oś i piasta koła LiP
 65 Tarcza hamulcowa / bęben LiP
 66 Zacisk hamulca (rozpieracz) z osłoną i elementami ciernymi (LiP

7 Reszta

- 67 Rura przednia z katalizatorem
 68 Sonda lambda
 69 Tłumik środkowy
 70 Tłumik tylny
 71 Tarcza koła przedniego stalowa LiP
 72 Opona koła przedniego LiP
 73 Akumulator
 74 Tarcza koła tylnego stalowa LiP
 75 Tarcza stalowa koła zapasowego
 76 Opona koła tylnego LiP
 77 Opona koła zapasowego

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

Lp.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	23	45	316
2	Wyposażenie nadwozia	33	86	116
3	Silnik z osprzętem	18	45	248
4	Układ napędowy	8	100	0
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	8	93	14
6	Zawieszenie tylne	5	100	0
7	Reszta	5	82	22
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu				716 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku		2 500 PLN
Stopień uszkodzenia	0,7136	716 PLN
Współczynnik stopnia uszkodzenia	0,26	186 PLN
Współczynnik uszkodzeń ukrytych	0,87	161 PLN
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego	0,19	31 PLN

Metoda odzysku części

Szacunkowa wartość złomu		750 PLN
--------------------------------	--	----------------

PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą odzysku części.		750 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU		2 500 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego		750 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie		1 750 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej		95,81

Wycenę sporządził:

Rzecznawca Arkadiusz Rużański.



pieczęć



Dnia 2026/04/21r.