

**RZECZOZNAWSTWO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH  
RUCHU DROGOWEGO MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH**

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rzecznawców Motoryzacyjnych  
Ruchu Drogowego Maszyn i Urządzeń AUTOCONSULTING

Rzecznawstwo z zakresu techniki motoryzacyjnej, wyceny wartości pojazdów, kosztów i jakości napraw pojazdów samochodowych oraz wycena wartości maszyn, urządzeń i pozostałych środków technicznych.

Określenie stanu i wycena wartości jachtów oraz taboru pływającego.



**Certyfikowany Rzecznawca Arkadiusz Rużański**  
Nr uprawnień 841

Tel. 501-689-713 e-mail: sparx22@o2.pl

**ZAKRES  
ŚWIADCZONYCH  
USŁUG**

▼  
Badania pojazdów mechanicznych, maszyn roboczych i urządzeń przemysłowych;

▼  
Oceny techniczne pojazdów mechanicznych:

- stanu pojazdów;
- stanu podzespołów i elementów;
- zakresu napraw;
- jakości wykonanych napraw;
- przyczyn awarii i powstałych uszkodzeń;
- identyfikacji pojazdów;

▼  
Oceny techniczne pojazdów zabytkowych;

▼  
Analizy i rekonstrukcje zdarzeń drogowych;

▼  
Wyceny wartości rynkowej i celnej pojazdów, maszyn i urządzeń;

▼  
Kalkulacje napraw pojazdów mechanicznych;

▼  
Szacowanie szkód ubezpieczeniowych;

▼  
Szkolenie rzeczoznawców;

**Rodzaj opracowania :** OPINIA Nr GE/A/009/04/2026

**Data wykonania:** 21.04.2026

**Autor opinii:** Arkadiusz Rużański

**Przedmiot badań** FIAT SEICENTO WCI61226

**Cel:** Ustalenie wartości

**Zleceniodawca:** STAROSTWO POWIATOWE W PUŁTUSKU  
Ul. Marii Skłodowskiej-Curie  
06-100 Pułtusk

**Zlecenie z dnia:** Umowa Nr 52/2026  
Z dnia 23.03.2026

**Wyłączne przeznaczenie opinii:** Dla zleceniodawcy



*Podpis i pieczęć rzeczoznawcy*

Rzeczoznawca : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pultusku

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pultusk

Zlec. pismo, znak: Umowa Nr 52/2026

z dnia: 2026/03/23

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

**PODSTAWA OPINII**

- Opinia dokonana w oparciu o instrukcję nr 1/2016 SRTSiRD
- Opinia uwzględnia: przebieg wg wskazań drogomierza, wyposażenie standardowe i dodatkowe, stan podzespołów i elementów, stan ogólny pojazdu.

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] IV-2026

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2000

Model: Seicento 0.9 Kat.

Wersja: Young

Nr rejestracyjny: WCI61226

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: ZFA18700000559843

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu	045-00163 / 29408
Data pierwszej rejestracji	2000/09/28
Wskazanie drogomierza	217315 km
Okres eksploatacji pojazdu (00/09/28-26/04/21)	307 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	CZERWONY 2-warstwowy typu uni
Oznaczenie typu	187
Dop. masa całkow.	1190 kg
Rodzaj nadwozia	hatchback 3 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	899 ccm / 29kW (39KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

**2500 PLN** w tym VAT (23,0%) **467,48 PLN**

Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:

**450 PLN** w tym VAT (23,0%) **84,15 PLN**

**ZAŁĄCZNIKI**

- 1 Wycena wartości - druk podstawowy
- 2 Dokumentacja fotograficzna
- 3 Opis powłoki lakierowej
- 4 Wycena wartości - arkusz kontrolny
- 5 Arkusz wyliczenia wartości pojazdu uszkodzonego

Rzeczoznawca : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pultusku

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pultusk

Zlec. pismo, znak: Umowa Nr 52/2026

z dnia: 2026/03/23

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

**PODSTAWA OPINII**

- Opinia dokonana w oparciu o instrukcję nr 1/2016 SRTSiRD
- Opinia uwzględnia: przebieg wg wskazań drogomierza, wyposażenie standardowe i dodatkowe, stan podzespołów i elementów, stan ogólny pojazdu.

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] IV-2026

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2000

Model: Seicento 0.9 Kat.

Wersja: Young

Nr rejestracyjny: WCI61226

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: ZFA18700000559843

Nr INFO-EKSPERT / ID pojazdu	045-00163 / 29408
Data pierwszej rejestracji	2000/09/28
Wskazanie drogomierza	217315 km
Okres eksploatacji pojazdu (00/09/28-26/04/21)	307 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	CZERWONY 2-warstwowy typu uni
Oznaczenie typu	187
Dop. masa całkow.	1190 kg
Rodzaj nadwozia	hatchback 3 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	899 ccm / 29kW (39KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

**WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2000.06-2000.12)**

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	3	Wycieraczka szyby tylnej
2	Światła p/mgielne przednie		

**KOREKTY**

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (311 mies.) *	4 200 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 1 680 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 210

*Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Świadczenie ponadprzeciętnie dobrego stanu świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.*

Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-5,0	- 210
--------------------------------------------	------	-------

*Zdecydowanie chętniej kupowane są pojazdy o udokumentowanym stanie technicznym, potwierdzonym książką serwisową przeglądów technicznych i napraw. W praktyce użytkowania samochodów w Polsce wykonywanie przeglądów okresowych w sieci serwisowej producenta jest stosowane w początkowym okresie, zwykle nie przekraczającym 5 lat. Brak dokumentacji serwisowej szczególnie w pierwszych latach użytkowania pojazdu może być powodem stosowania korekty ujemnej a regularne wykonywanie przeglądów starszych pojazdów udokumentowane w książce serwisowej lub rachunkami i potwierdzone dobrym stanem technicznym pojazdu korekty dodatniej.*

Brak dokumentów pojazdu	-5,0	- 210
-------------------------	------	-------

Brak dopuszczenia do ruchu	-5,0	- 210
Korekta z tytułu sprzedaży wymuszonej	-20,0	- 840

**Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, w stanie jak przed szkodą, określona na dzień wykonania opinii wynosi:**

**2500 PLN**

(słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

w tym VAT (23,0%) 467,48 PLN

**Wartość brutto pojazdu w stanie uszkodzonym określona na dzień wykonania opinii wynosi:**

**450 PLN**

(słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych)


w tym VAT (23,0%) 84,15 PLN

**Wartości określono na podstawie:**

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

Wycenę sporządził:

Rzecznawca Arkadiusz Rużański.



pieczęć



Dnia 2026/04/21r.

**DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA**

**do opinii nr: GE/A/009/04/2026**

z dnia: 2026/04/21

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] IV-2026

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2000

Model: Seicento 0.9 Kat.

Wersja: Young

Nr rejestracyjny: WCI61226

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy





FIAT AUTO S.P.A.	
PLC 03405000	
ZAF 187600000559843	
1	1190 kg
1	1590 kg
1	630 kg
2	630 kg
SILVER ENGINE 1.700 cc, 096	
VEHICLE MODEL 187AKA 000	
BY SA 02 2000	
N° FOR SPARES 0559843 00	



Rzecznawca : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa Nr 52/2026

z dnia: 2026/03/23

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] IV-2026

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2000


Model: Seicento 0.9 Kat.

Wersja: Young

Nr rejestracyjny: WCI61226

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

**OPIS POWŁOKI LAKIEROWEJ**



**ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU**do opinii nr: **GE/A/009/04/2026**

z dnia: 2026/04/21

Rzeczoznawca : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pułtusk

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pułtusk

Zlec. pismo, znak: Umowa Nr 52/2026

z dnia: 2026/03/23

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] IV-2026

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2000

Model: Seicento 0.9 Kat.

Wersja: Young

Nr rejestracyjny: WCI61226

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE / ID: 045-00163 / 29408

**USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU****KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (BRUTTO):**

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]	
2001	05		4650	
2000	05		4200	
1999	05		3780	
WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (311 mies.) *				<b>4 200 PLN</b>
Normatywny okres eksploatacji				<b>311 mies.</b>
DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn)				<b>2000/09/28</b>
Rzeczywisty okres eksploatacji				<b>307 mies.</b>

**LISTA WYPOSAŻENIA:**

Lista wyposażenia na podstawie informacji z bazy danych na okres: 2000.06-2000.12

Przebieg rzeczywisty odczytany ..... **217 315 km****ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:**

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-5,0	- 210
Korekta ze względu na serwisowanie pojazdu	-5,0	- 210
Brak dokumentów pojazdu	-5,0	- 210
Brak dopuszczenia do ruchu	-5,0	- 210
Korekta z tytułu sprzedaży wymuszonej	-20,0	- 840
<b>KOREKTY RÓŻNE</b>		<b>- 1 680 PLN po korekcie: 2 520 PLN</b>

**UWAGI**

1. Niniejsza opinia służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu.
2. Wycenę sporządzono w oparciu o badanie organoleptyczne wycenianego przedmiotu w warunkach występujących w miejscu jego udostępnienia. Nie prowadzono badań diagnostycznych i weryfikacji warsztatowej.
3. W ocenie uwzględniono m. in. przebieg, stan zespołów, okres eksploatacji, stan ogólny pojazdu wyposażenie, standardowe i dodatkowe - wcześniejsze naprawy, zakres uszkodzeń.
4. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte niemożliwe do stwierdzenia metodami, którymi prowadzono badania i ewentualne wynikające z tego skutki podczas dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, oraz ewentualne skutki powstałe z przedstawionych przez użytkownika dokumentów.
5. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny, powstałe z przyjęcia za podstawę wyceny informacji o stanie przedmiotu wyceny, jeśli brak było podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem

rzeczywistym lub też ustalenie tego stanu przez wykonawcę było niemożliwe lub bardzo utrudnione.

6. Istotą opracowania jest określenie wartości rynkowej pojazdu, a nie jego ceny. Cena powstaje w akcie kupna-sprzedaży.

7. W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji o wycenianym pojeździe niedostępnych rzeczoznawcy w czasie wykonywania niniejszej wyceny, stanowisko rzeczoznawcy przyjęte i zaprezentowane w opinii może ulec zweryfikowaniu.

WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU .....

2 500 PLN

Wycenę sporządził:

Rzeczoznawca Arkadiusz Rużański.

pieczęć



Dnia 2026/04/21r.

**ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**do opinii nr: **GE/A/009/04/2026**

z dnia: 2026/04/21

Rzeczoznawca : Arkadiusz Rużański

Zleceniodawca: Starostwo Powiatowe w Pultusku

Adres: Marii Skłodowskiej-Curie 11, 06-100 Pultusk

Zlec. pismo, znak: Umowa Nr 52/2026

z dnia: 2026/03/23

Zadanie: Określenie wartości pojazdu w stanie uszkodzonym

**DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU**

Dane: [O] IV-2026

Marka: FIAT

Rok produkcji: 2000

Model: Seicento 0.9 Kat.

Wersja: Young

Nr rejestracyjny: WCI61226

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE / ID: 045-00163 / 29408

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 307 mies.) ..... **2 500 PLN**

Współczynnik amortyzacji pojazdu ..... 0,19

**CZĘŚCI DO NAPRAWY**

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
<b>1 Nadwozie lakierowane</b>		
1	Drzwi boczne	LiP
2	Drzwi tyłu nadwozia	
3	Blotnik tylny	LiP
4	Dach kpl.	
<b>2 Wyposażenie nadwozia</b>		
5	Zderzak tylny kpl.	

**CZĘŚCI DO WYMIANY**

L.p.	Nazwa elementu	Lewy/Prawy
<b>1 Nadwozie lakierowane</b>		
1	Pokrywa przednia	
2	Blotnik przedni	LiP
3	Próg kpl.	LiP
<b>2 Wyposażenie nadwozia</b>		
4	Zderzak przedni kpl.	
5	Reflektor kpl.	LiP
6	Lampa kierunkowskazu przedniego	LiP
7	Krata wlotu powietrza kpl.	
8	Fotel przedni kpl.	LiP
9	Fotele (kanapa) tylne kpl.	
10	Wykładzina dachu (podsufitka)	
11	Wykładziny podłogi	
12	Szyba przednia	
13	Szyba tylna	
14	Tablica rozdzielcza kpl.	
15	Koło kierownicy	
<b>3 Silnik z osprzętem</b>		
16	Blok silnika z tłokami, wałem korbowym i kołem zamachowym	
17	Rozdzielacz zapłonu z przewodami wysokiego napięcia	
18	Moduł sterujący pracą silnika	
19	Wentylator chłodnicy kpl.	
20	Chłodnica wody	
21	Alternator	
22	Rozrusznik	
<b>5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym</b>		
23	Sprężyna lub resor	LiP
24	Amortyzator	LiP
25	Wahacze i drążki reakcyjne zawieszenia	LiP

26	Układ drążków kierowniczych	
27	Tarcza hamulcowa (bęben hamulcowy)	LiP
28	Zacisk hamulca (rozpierzacz) z osłoną i elementami ciernymi (	LiP
<b>6 Zawieszenie tylne</b>		
29	Belka zwieszenia tylnego	
30	Sprężyna lub resor	LiP
31	Amortyzator	LiP
32	Tarcza hamulcowa / bęben	LiP
33	Zacisk hamulca (rozpierzacz) z osłoną i elementami ciernymi (	LiP
<b>7 Reszta</b>		
34	Tarcza koła przedniego stalowa	LiP
35	Opona koła przedniego	LiP
36	Akumulator	
37	Tarcza koła tylnego stalowa	LiP
38	Tarcza stalowa koła zapasowego	
39	Opona koła tylnego	LiP
40	Opona koła zapasowego	

### WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

Lp.	Nazwa zespołu	Udział [%]	Zniszczenie [%]	Wart. poz. zesp. [PLN]
1	Nadwozie lakierowane	27	30	472
2	Wyposażenie nadwozia	28	43	399
3	Silnik z osprzętem	18	52	216
4	Układ napędowy	9	0	225
5	Zawieszenie przednie z układem kierowniczym	9	45	124
6	Zawieszenie tylne	4	59	41
7	Reszta	5	37	79
Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu .....				<b>1 556 PLN</b>

### WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

#### Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku .....	<b>2 500 PLN</b>
Stopień uszkodzenia .....	0,3776
Współczynnik stopnia uszkodzenia .....	0,40
Współczynnik uszkodzeń ukrytych .....	0,89
Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego .....	0,20

#### Metoda odzysku części

Szacunkowa wartość złomu .....	<b>450 PLN</b>
--------------------------------	----------------

### PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą odzysku części. ....	<b>450 PLN</b>
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU .....	<b>2 500 PLN</b>
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego .....	<b>450 PLN</b>
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie .....	<b>2 050 PLN</b>
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej .....	26,82

Wycenę sporządził:

Rzecznawca Arkadiusz Rużański.

pieczęć



Dnia 2026/04/21r.