

OR 2512.7a20M

PUTYK dnia 10.01.2011.
PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie

Imię i nazwisko/nazwa*, adres właściciela lub zarządcy obiektu
budowlanego: Mamara Permenicka - Dyrektor
MMI S.p.A. Samotwa Powiatowego Hople

Rodzaj obiektu: GARŻ 2 boki

Adres obiektu: PUTYK, ul. MIAKOWIEJSKA 5

Kontrolę przeprowadził:

1. Monika Kabanick - PINN P-2
2. Monika Cichomska - u
3.

1. Coroczna kontrola obiektu, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu - termin ostatniej kontroli: 28.05.2010r.

Kontrolę przeprowadził: Mag. inż. Krzysztof Mendelicki

Wynik / wnioski: Namara u wzmocnienie dachu
obrotów, blachownicy, uszczelnienie i uszczelnienie
gazy naprawy.

2. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji służących ochronie środowiska: NIE DOTYCA

Kontrolę przeprowadził:

Wynik / wnioski:

b) instalacji gazowych: NIE DOTYCA

Kontrolę przeprowadził:

Wynik / wnioski:

c) przewodów kominowych: NIE DOTYCA

Kontrolę przeprowadził:

Wynik / wnioski:

3. Data ostatniej okresowej (raz na 5 lat) kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia: 20.02.2009r.

Kontrolę przeprowadził: Jan Perkowski - techn. bud.
Wynik / wnioski: Waga żal. w probokole nocnym.

Namara odrobnowa w księżce dachowej
20.09.2009. Małe uszkodzenie uszczelnienia.

4. Potwierdzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności, izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów - data..... 09.04.12.....

Kontrolę przeprowadził:.....

Wynik / wnioski:.....

Stwierdza się, że obiekt budowlany ~~nie*~~ jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz ~~nie*~~ jest utrzymywany w należyłym stanie technicznym i estetycznym. Dodatkowo zaobserwowano:.....

Wnioski końcowe.....

Książka dowodowa zamknięta

Wpisu do książki obiektu ~~nie*~~ dokonano.
Załączniki:.....

Kontrolujący:

B. Kles

Kontrolowany:

[Signature]

*niepotrzebne skreślić

OR. 2512.7a.20M

PUŁTUK, dnia 10.09.2011.

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie

Imię i nazwisko/nazwa*, adres właściciela lub zarządcy obiektu
budowlanego: Mananna Permanańska - Dyrektor
WDR. ORG. Stowarzyszenia Pomiatanego w Puł
Rodzaj obiektu: BUDYNEK GOSPODARCY

Adres obiektu: PUŁTUK, ul. MIAKOLECKA
Kontrolę przeprowadził:

1. Mananna Inowicińska - PIMM Puł
2. Chłopuszczycki - u
3.

1. Coroczna kontrola obiektu, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu - termin ostatniej kontroli: 28.03.2010r.
Kontrolę przeprowadził: Mr. In. Krzysztof Mendala

Wynik / wnioski: Naprawa pokrycia dachowego
obrotowej blaszanki, wymiana
ścian, remontyde
izolacja nie roboty wykonane

2. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:
a) instalacji służących ochronie środowiska: NIE DOTYKA
Kontrolę przeprowadził:

Wynik / wnioski:

b) instalacji gazowych: NIE DOTYKA
Kontrolę przeprowadził:

Wynik / wnioski:

c) przewodów kominowych: NIE DOTYKA BRAK
Kontrolę przeprowadził:

Wynik / wnioski:

3. Data ostatniej okresowej (raz na 5 lat) kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia: 20.01.2009

Kontrolę przeprowadził: Jan Piekarczyk - tech. Puł
Wynik / wnioski: Naprawa komina, wymiana
konstrukcji, naprawa podłogi w 1
poziomym, naprawa obrotowej dachy
izolacji, wymy i tynk murów, naprawa

4. Potwierdzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażenia, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów - data 12.04.2008r.

Kontrolę przeprowadził: Waldemar Gagnonowski elektryk

Wynik / wnioski: bez uwag

Stwierdza się, że obiekt budowlany nie* jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz nie* jest utrzymywany w należyłym stanie technicznym i estetycznym. Dodatkowo zaobserwowano:

Kontrola obwiesze ratownika
brak oznaczeń białych matkach o
złoty kolor, palecch. ujemniejszy de
w przepływo

Wnioski końcowe

Wpisu do książki obiektu nie* dokonano.
Załączniki:

Kontrolujący:

Waldemar Gagnonowski

Kontrolowany:

[Signature]

*niepotrzebne skreślić

OR. 2512.6.20M

PUŁTUK

dnia 10.09.2011r.

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie

Imię i nazwisko/nazwa*, adres właściciela lub zarządcy obiektu
budowlanego: Małgorzata Permonicka - Dyrektor
WYM.ORG. Stomatologia Pomalarka ul. Pelee
Rodzaj obiektu: Biuro Administracyjny C+D

Adres obiektu: PUŁTUK, ul. BIAŁOWIEJSKA 5

Kontrolę przeprowadził:

- Monika Walecka - PINO Pelee
- Monika Ochotnik - - -
-

1. Coroczna kontrola obiektu, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu - termin ostatniej kontroli: 28.03.2011r.

Kontrolę przeprowadził: MGR inż. Krzysztof Hendalwa

Wynik / wnioski: Pełnienie elevacji i wymiana stolarki okiennej. Mapa w tym celu i nr sprutyneli i wykładna pokrycia dachowego. Mapa kominowa. U klatki schodowej. Inż. Nob. No. 09. 2011r. Nie przedstawiało prot.

2. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji służących ochronie środowiska: NIE DOTYKA

Kontrolę przeprowadził:

Wynik / wnioski:

b) instalacji gazowych: NIE DOTYKA

Kontrolę przeprowadził:

Wynik / wnioski:

c) przewodów kominowych: 07.01.2011r.

Kontrolę przeprowadził: Grzegorz Grodzki - inż. komin.

Wynik / wnioski: bez uwag

3. Data ostatniej okresowej (raz na 5 lat) kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia: 27.02.2008

Kontrolę przeprowadził: Jan Permonicki - techn. bud.

Wynik / wnioski: bez uwag

Inżynier opracowany kominarskie

4. Potwierdzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów - data: 22.04.2008 r.

Kontrolę przeprowadził: Waldemar Gajdon - elektryk

Wynik / wnioski: Protokół badania i upewnienia
jele i uziemia z uziemia

Mali dokumentacja Attestująca i uziemia
Mali i uziemia

Stwierdza się, że obiekt budowlany nie* jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz nie* jest utrzymywany w należyłym stanie technicznym i estetycznym. Dodatkowo zaobserwowano:


Kontrola obiektu i uziemia

Wnioski końcowe:


Wpisu do książki obiektu nie* dokonano.

Załączniki:

Kontrolujący:



Kontrolowany:



*niepotrzebne skreślić

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
W PUŁTUSKU
ul. Białowięjska 5, 06-100 Pułtusk
tel./fax /0-23/ 692 18 83
OR. 2512. 5. 2011

PUŁTUK

dnia 10.01.2011r.

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie

Imię i nazwisko/nazwa*, adres właściciela lub zarządcy obiektu
budowlanego: Włodzisław Perzmanek - DYREKTOR
HYDRO-ORG. Stowarzyszenia Rolniczego w Pleś
Rodzaj obiektu: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Adres obiektu: PUŁTUK, ul. BIAŁOWIĘJSKA 5

Kontrolę przeprowadził:

- Włodzisław Perzmanek - P.I.N.O. P-22
- Włodzisław Czerwik -
-

1. Coroczna kontrola obiektu, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu - termin ostatniej kontroli: 28.05.2010r.

Kontrolę przeprowadził: mgr inż. Krzysztof Handzlik

Wynik / wnioski: Przebiegła cisną, namawa obróbel
Włodzisław Perzmanek od strony zewnętrznej namawa
tych kwestii. Zalecenia zostały wykonane
na 09.10.2010r. Nie przedstawiano
protokołu.

2. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji służących ochronie środowiska: NIE DOTYK

Kontrolę przeprowadził:

Wynik / wnioski:

b) instalacji gazowych: NIE DOTYK

Kontrolę przeprowadził:

Wynik / wnioski:

c) przewodów kominowych: 07.01.2011r.

Kontrolę przeprowadził: Grzegorz Grabowski - m. inż. kam.

Wynik / wnioski: bez uwag

3. Data ostatniej okresowej (raz na 5 lat) kontroli stanu sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia: 29.01.2007r.

Kontrolę przeprowadził: Jan Perzmanek - techn. bud.

Wynik / wnioski: Wskazane jest odnowienie
elewacji.

4. Potwierdzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów - data 22.04.2008

Kontrolę przeprowadził: Miodkiem Gajdonowski - elektryk

Wynik / wnioski: Protokół badania impedencji pętli uziemienia z wagami

Miałe dokumenty stwierdzającego wyliczenie rozładunku

Stwierdza się, że obiekt budowlany nie* jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz nie* jest utrzymywany w należyтым stanie technicznym i estetycznym. Dodatkowo zaobserwowano:

Książka obiektu nie* nie* została

Wnioski końcowe:

Wpisu do książki obiektu nie* dokonano.
Załączniki:

Kontrolujący:
D. Wójcik

Kontrolowany:
[Signature]

*niepotrzebne skreślić

OR. 2512.4.2011

PUŁTUK, dnia 10.09.2011

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie

Imię i nazwisko/nazwa*, adres właściciela lub zarządcy obiektu
budowlanego: Kamama Peramenedka - Dyrektor
Wydział Organ Starostwo Powiatowe w Pułtusk
Rodzaj obiektu: Budynek Muzeum "A"

Adres obiektu: Pułtusk, ul. Miałoszejka 5
Kontrolę przeprowadził:

1. Różnarska Halenciele - PIMD Pułtusk
2. Kemikar Dichońiu
3.

1. Coroczna kontrola obiektu, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznej
sprawności elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe
wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas
użytkowania obiektu - termin ostatniej kontroli: 28.05.2011
Kontrolę przeprowadził: Mgr. Inż. Kmylat Hendalla

Wynik / wnioski: Pełnosc w naprawie ścian i ubytki
w gładzi i pomalowanie białym na
błękitno-koralowym z kolorem

2. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji służących ochronie środowiska: NIE DOTYKA
Kontrolę przeprowadził:

Wynik / wnioski:

b) instalacji gazowych: NIE DOTYKA
Kontrolę przeprowadził:

Wynik / wnioski:

c) przewodów kominowych: 07.02.2011

Kontrolę przeprowadził: Grzegorz Grabowski - m. inż. kam.

Wynik / wnioski: Bez uwagi

3. Data ostatniej okresowej (raz na 5 lat) kontroli stanu sprawności technicznej i
wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego
otoczenia: 20.02.2009

Kontrolę przeprowadził: Jan Peramenedka - tech. bud.

Wynik / wnioski: jaw w protokole notyng

4. Potwierdzenie badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażenia, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów - data 21-01-04 10:00 N.

Kontrolę przeprowadził: Waldemar Gajdoniewicz - elektryk

Wynik / wnioski: Wzrost w trakcie badania impedancji. Połączenia niekorzystnie. Małe odnotości o mierzalności połączeń.

Stwierdza się, że obiekt budowlany ~~nie~~* jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz ~~nie~~* jest utrzymywany w należyтым stanie technicznym i estetycznym. Dodatkowo zaobserwowano:

Km. Obiektu niekorzystnie, montaż kanału

IS kotłowni wentylacyjnej jest kocioł c.o. 100 kW. Główny o mocy 120 kW. Wymagania ma olej opałowy. Ostatnie czyszczenie 01.01.2004 (odnotowane w raporcie do tematu kontrola)

Wnioski końcowe.

Zalecenia z protokołu naszego i poprzedniego raportu wykonanie. No. 03 z 01.01.04. Nie przedstawione protokołu.

Wpisu do książki obiektu ~~nie~~* dokonano.
Załączniki:

Kontrolujący:
[Signature]

Kontrolowany:
[Signature]

*niepotrzebne skreślić